

# Diverse MacOS Ventura 13.0 Probleme.... Hilfe benötigt

Beitrag von „Maulwurf“ vom 28. Februar 2023, 18:03

Hallo liebe Gemeinde.

Habe es nun endlich mal geschafft um meine Hacki wieder zu kümmern.


Habe einen Ventura Boot Stick erstellt.

Und folgende Efi hinein geladen.

OCAT sagt, das die EFI in Ordnung sei.

Stick bootet aber nicht.

liegt es an den Bootargs?



Hier ein Bild :

**Wenn ich mit Enter bestätige springt es immer wieder an diese Stelle und bootet nicht rein.**

**Hier die Specs von meinem Intel NUC 8I7HVK**

- 3.1 GHz Intel Core i7-8809G Quad-Core
- 2 x 2400 MHz DDR4 SO-DIMM Slots
- 2 x PCIe 3.0 x4 M.2 2242/2280 Slots
- AMD Radeon RX Vega M GH Graphics
- SD/SDHC/SDXC Media Card Reader
- Thunderbolt 3 | HDMI | Mini-DisplayPort
- 802.11ac Wi-Fi | Bluetooth 4.2
- VR-Ready
- Supports up to 6 Displays

Im Anhang ist meine EFI.... Vielleicht kann sich ja jemand erbarmen und da mal drüber schauen.

Vielen Dank.

Bis gleich.....