

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „muell_mannbernd“ vom 2. März 2023, 18:11

Ich habe im Hackintool alle nicht benötigten Ports jetzt gelöscht. Den Internen Port HS10 habe ich auch gelöscht. Ich weiß nicht, inwiefern dieser mit Bluetooth zusammenhängt, aber es sorgt für erheblich Verzögerungen beim Start von macOS. Auf jeden Fall funktionieren die USB Ports jetzt.

Liebe Grüße