

**Erledigt**

# Aktueller Bluetooth Dongle für Mac OS Catalina

Beitrag von „Arkturus“ vom 8. März 2023, 10:39

die Bezeichnung ist nicht maßgeblich. Das ist so vollkommen OK. BT muss damit funktionieren.

Meine Fenvi ist in den Screen unter HS12 zu sehen. Funktioniert OOB.

Hast Du BlueToolFixup.kext in der EFI? der wird ab Monterey benötigt. Andere Treiber aus dem BRCMPatch dürfen nicht geladen werden.

