

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „muell_mannbernd“ vom 8. März 2023, 17:24

Es ist eine Intel WLAN AC9560 Karte verbaut. Bei Bluetooth steht im Gerätemanager von Windows keine genaue Modelbezeichnung, nur Intel Wireless Bluetooth.