

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „muell_mannbernd“ vom 9. März 2023, 18:08

[Arkturus](#) Bist du dir sicher, dass zu der WLAN AC9560 Karte auch die Kexte von BrcmPatchRAM passen?

Ich habe jetzt den IntelBluetoothFirmware Kext durch BrcmFirmwareData ersetzt und BrcmBluetoothInjector und BrcmPatchRAM3 hinzugefügt. BluetoothFixup hatte ich schon vorher drin.

Beim aktivieren von Bluetooth passiert aber immer noch nix...

Liebe Grüße