

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „MacPeet“ vom 9. März 2023, 18:17

Du hattest in Deiner letzten EFI noch gar nicht die richtigen Kext's für Intel-WLAN drin. Von den Broadcom-Kext's brauchst Du dann höchstens noch BluetoolFixup für BT bei den neueren macOS-Versionen.

Die entsprechenden Intel-Kext's und BluetoolFixup natürlich in den Kext-Ordner und natürlich in der config.plist richtig einbinden.

Wie ich schon schrieb, von Intel-Wlan hab ich null Ahnung, aber ich glaube, diese Intel-Kext's waren ab und zu auch Versionsabhängig, was ich so gelesen habe.