

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „kaneske“ vom 9. März 2023, 22:20

[kru102](#) na du darfst per Controller schon mal nur 15 Ports vergeben...

Fehler Nummer 1

Dann braucht die Karte keinerlei Kext, keine.

Fehler Nummer 2

Port 7 bei dir an Controller 1 muss auf Internal gestellt werden (nicht „guessed“)

Fehler Nummer 3

Wenn die alle beseitigt sind dann läuft die Karte auch