

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „kru102“ vom 9. März 2023, 22:59

Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe mir 2 USBmap.kext erstellt. Einmal mit den Einträgen gelöscht, die nicht aktiv sind. So wie. es in der Anleitung zum Mappen geht. Da hat das aber nicht funktioniert.

-> Bluetooth war nicht verfügbar.

Dann habe ich eine zweite USBMap.kext erstellt, die alle Ports anzeigt. Um dann in der kext selbst noch etwas nachzubessern und nicht immer Windows anschmeissen zu müssen. Ist nämlich immer ein Riesenaufwand bei mir.

Das Foto ist von der falschen kext...!!!

Also. Könntest Du einen Blick in meine angefügte EFI werfen. Da ist die USBMap.kext drin, die ich wirklich verwende...

- zu 1: ich versuchs gerade ohne kexte... kein Erfolg!
- zu 2: in der kext in der EFI ist Port 7 auf internal
- zu 3: leider läuft nicht...

Ich versuche gerade immer wieder andere Varianten. Weil es ja schon ging (jedoch mit den bcm-kexten)!

Wenn ich versuche ein BT-Gerät zu verbinden erscheint in Hackintool das Device in der Liste bei HS7. Es ist dann kurz mal da, ich denke es geht.

Dann ist es wieder weg... kann keine Verbindung zu BT-Geräten machen.

