

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. März 2023, 21:42

[Zitat von kru102](#)

[Arkturus](#) Was meinst du genau mit Finish mit Hackintool. Habe mit USBToolbox die kext erstellt. Was soll ich genau dann mit Hackintool abschließen? Eine Ports.kext erstellen?

bei mir stimmte die genaue Zuordnung der einzelnen Ports USB2, USB3, internal nicht genau. Außerdem waren einige leere Dummys dabei, also Weiß markiert. Das lässt sich mit HackinTool nacharbeiten.

Für Bluetooth benötigt man ab Monterey den BlueToolFixup.kext. Jedenfalls bei mir und bei vielen anderen Usern ist das so. Wenn es bei dir ebenfalls ohne funktioniert, bitte mal posten. Wäre für mich eine neue Erkenntnis. Für WLAN wird natürlich keine Kext benötigt.