

HWC Anfrage zu: MSI B550 GAMING EDGE WIFI

Beitrag von „Riddle“ vom 12. März 2023, 23:09

Hallöchen ,

Ich habe folgendes Problem:

Ich Mac Os Ventura installiert mit dem besagten Mainboard.

Aber was ich nicht hinbekomme, ist eine Ethernet Verbindung. Musste mir für die Installation einen USB Tethering kext besorgen damit ich überhaupt installieren kann. Egal welche kext ich nehme, ich bekomme keine Ethernet-Verbindung. Unter Windows habe ich damit keine Probleme.

WiFi& Bluetooth funktioniert bei diesem Mainboard nur sporadisch. Ist aber ein bekanntes Problem. Kann mir jemand bei dem Ethernet Problem helfen?