

HP Z420 mit E5 1650 V1

Beitrag von „wellini“ vom 13. März 2023, 15:20

Das einzige was nicht gehen wird, sind die USB3 Ports. Dabei handelt es sich um Texas Instruments Chips und da geht nix. Ich habe mir von Inateck eine USB3 Karte besorgt und die läuft OOB.