

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „kru102“ vom 17. März 2023, 22:09

Nö. Geht nix. So ein sh...

Habe portmapping mit hackintool durch. BT war von Anfang an nicht da. Weder in Hackntool noch in Systembericht.

Habe im mapping die HSo7 einfach stehen lassen. Aber man sieht, dass es eigentlich nicht erkannt wurde, sonst wäre es grün. Hmm?!?



Was ist mit dem oberen Teil? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Hub, Controller,...??? Dieser steht auf unknown. Der sollte doch, wie schon vorher im thread jemand erwähnt, doch erkannt werden. Ist das nicht die XHCI-Sache, oder Thunderbolt, oder ich, weiß nicht,... ?!?!?

Ich habe gestern mal in meiner EFI von Github mal nachgeschaut, was da für ssdts sind. Da ist z.B. sowas wie ssdt-dmc (nach meiner Recherche für dma-controller. Das ist mir aber zu hoch. Da verstehe ich nix mehr. Könnte das noch eine Möglichkeit sein, dass dieser "unknown" - Controller erstmal erkannt werden muss. Obwohl der ja nix mit XHC zu tun haben sollte.