

Treiber.kext in EFI aufnehmen. Wie geht das

Beitrag von „griven“ vom 18. März 2023, 23:53

Ah das mit dem WLAN ist ein guter Punkt 😊

Was bekannter weise passieren kann und passiert ist das 2,4 Ghz WLAN und BT sich in die Quere kommen (ist halt die selbe Frequenz) und BT dabei dann den kürzeren zieht. Du kannst mal probieren das WLAN wieder zu aktivieren und dann bei der Verbindung drauf zu achten ein 5 Ghz Netzwerk zu wählen ggf. lassen sich die Probleme damit nämlich auch beheben und Du kannst die Fenvi dann vollumfänglich nutzen. Ich habe es bei mir so gemacht das ich das 2.4 Ghz WLAN an meinen Rechnern überall ignoriere und nur das 5 Ghz nutze seitdem hier keine Probleme mehr mit wackligen BT Verbindungen. Ich würde ja das 2,4 in der Fritz!Box auch ganz deaktivieren wenn ich könnte kann ich aber nicht weil hier im Haushalt diverser "smarter" Krempel auf dem 2,4er Band funkt 🤔