

Aquantia AQC107-Bo und Monterey 12.3.1 - Funktioniert aber WLAN und OnBoard LAN Karte läuft nicht mehr

Beitrag von „FriFlo“ vom 20. März 2023, 16:08

Häh? Ich weiß jetzt wirklich gar nicht mehr, was los ist. Ich hatte die Karte eigentlich schon abgeschrieben und heute nur noch einmal den Rechner mit der Karte drinnen eingeschaltet ... da taucht sie plötzlich wieder auf! Bevor jetzt jemand fragt, ob ich die DMAR.aml richtig konfiguriert habe: Ja! Die Karte lief auch über mehrere Monate zuvor mit den gleichen OC-Einstellungen ohne Probleme. Ich habe auch eine eigene DMAR.aml erstellt, mit der es jetzt wieder läuft.

Das Problem scheint mir nicht darin zu liegen, sondern vielmehr in einer unzuverlässigen [Hardware](#). Anders kann ich mit zumindest nicht erklären, warum die Karte zuletzt weder in der Windows 11-Konfiguration des selben Hackintosh noch an einem anderen PC mit Windows 10 erkannt wurde. Das Firmware-Upgrade-Tool hat die Karte nicht gefunden. Und dann geht sie plötzlich wieder ... Kann mir jemand erklären, welche Art von Problem das nahe legen könnte, bzw was ich mache, wenn die Karte wieder nicht mehr erkannt wird?