

Bluetooth Problem Monterey

Beitrag von „ozw00d“ vom 23. März 2023, 11:11

[WITON](#) SSD oder NVME? Bei letztem kann es sein das die NVME dadurch eine Lane Blockt was sich dann auf USB auswirkt.

Wenn du diese entfernst, dann funktioniert alles?