

Batteriestatus (OC 0.9.0) Ventura

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 24. März 2023, 15:19

Nach einigem Lesen nun der ernsthafte Versuch es zu verstehen.

ACPI Dateien werden benötigt um dem Apple Betriebssystem eine lauffähige Grundlage zur Verfügung zu stellen. Dort wo es nicht passt wird über die Patches eingegriffen, soweit mein Verständnis dazu.

Verschiedene Quellen zum Thema Statusanzeige der Batterie sprechen dort vom ECEnabler und/oder dem SMCBatteriemanager.

Da beide Kexte universell sind werden sie nicht ohne Patch/Anpassung das gewünschte Ergebnis liefern und daher die Frage was bzw. wo muss man diese Änderungen vornehmen?

Wahrscheinlich bei den ACPI Patches, womit wo beantwortet wäre. Nun kommt das was muss den wie angepasst werden und woher bekommt man diese hardwarespezifischen Antworten.

Über hilfreiche Antworten/Hilfestellungen wäre ich dankbar. (Es geht um einen Matebook X Pro 2020).