

# Batteriestatus (OC 0.9.0) Ventura

**Beitrag von „Canyonwalker“ vom 24. März 2023, 17:17**

Okay, dazu müsste dann geprüft werden ist eine Methode in der DSDT vorhanden, dazu muss man allerdings wissen nach welchem/welchen Namen man suchen muss.

Man könnte natürlich auch die betreffenden Methoden in der DSDT löschen zumindest theoretisch?

Also schau ich mich mal nach Rehabmans Erklärung um, in der Hoffnung, es ist halbwegs verständlich.

Wobei schon direkt die nächste Frage auftaucht, neue Methode in der/einer SSDT, ev. einer mit dem Namen \*BAT, die ggfls ebenfalls vorhanden ist?

Folgende Renames/Patches beziehen sich dann ausschließlich auf die Neue?

Bei den vorhandenen Renames/Patches finde ich keinen direkten Bezug zu einer ACPI, d.h. die Dateien werden lediglich über den Namen erkannt?