

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 25. März 2023, 01:38

Nachdem nun die Batterieanzeige endlich funktioniert (siehe sep. Beitrag dazu) wird es Zeit den Rest in Angriff zu nehmen.

Airdrop (wird leider nie funktionieren:((

Startzeit 4 Minuten (sep. Beitrag)

FN Taste F7 zur Mikrostummschaltung tut es nicht, F1-F6 jedoch

Sound über 4 Lautsprecher noch zu prüfen, da neue EFI

Sleep sowie alles was damit zusammenhängt

Zum Thema Sleep fehlen mir weitere Infos zum Testen, was alles gehen sollte.

Deckel zu geht, Ruhezustand geht über Menü,

Pause über eine Taste (welche?)

Pause nach vorangestellter Zeit von Inaktivität ?

Weitere ?