

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „N0b0dy“ vom 29. März 2023, 12:07

[Zitat von lev92](#)

"USBPorts.kext" - meinstest Du diese hier?

Sry, ja

OpenCore habe ich damit die EFI geeint, kext selber muss in den kexts Ordner und muss unter EFI -> OC -> config.plist -> kernel -> add eingetragen und die nicht nötige kext deaktiviert bzw gelöscht (USBInjectAll.kext)