

Kein USB 3

Beitrag von „simon0302010“ vom 31. März 2023, 13:17

Mache das Mapping trotzdem mal. Dann solltest du eigentlich USBInjectAll.kext auch nicht mehr brauchen...