

13.3 Update geht nicht

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 31. März 2023, 13:34

Die SmallTree Treiber habe ich hier nicht aktiv, da es sich bei dem Board **nicht** um das X299 Sage/10G sondern ein ASRock X299 CREATOR handelt.

Und egal, ob ich das Board mit VT-D oder ohne (inklusive dem ganzen ge-disabled Kram) boote: es bleibt beim selben Verhalten.

Verbose Boot sieht gut aus, dann sollte der 2nd Stage Boot mit dem Apple-Logo kommen, da dunkelt er nur den Bildschirm ab, verharrt ein paar Sekunden - und ZACK: REBOOT.

Bootversuch unter 13.2.1 - Monterey oder BIGSUR laufen mit der gleichen Konstellation ohne jeden Fehler sauber durch.

Gerne liefere ich noch Bilder der BIOS-Einstellungen nach. Zur Config: ASRock X299 Creator mit 12-Core CPU I9-7920X und 224GB RAM (alles die selben Module).