

# GB Z590I Vision D und Catalina

Beitrag von „lhanke28“ vom 4. April 2023, 08:06

[cobanramo](#)

Du hast mir den Tag und den Glauben gerettet, vor allem durch den Screenshot. Ich hatte das ja alles auch schon drin, aber der OCC hat die Schlüssel Mask und ReplaceMask vertauscht oder ich bin zu doof. Als ich dann deinen Screenshot mit meiner plist mittels plisteditor verglichen habe, fiel es mir wie Schuppen Sonden Augen. Mask war F3150000 und ReplaceMask war 0bytes. Nun ist Ethernet auch unter Catalina da, ohne dass die neueren OS-Versionen beeinträchtigt werden.

So schön wie der OCC auch ist, Vorsicht ist geboten. Da gab es ja mal so einen Spruch, irgendwo mit Vertrauen und Kontrolle 🤔

Auf jeden Fall ein dickes

