


Z490 Update von 10.15.7 auf Ventura, USB Mapping(Bluetooth)

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. April 2023, 11:13

Das sieht schon besser aus.

Wie sag ich ihm jetzt dass er immer so tut;)



Type	ID	Name	Series	Handled...	Device ID
WPC	0410	Comma Labs USB 3.1 eXt Host Controller	Unknown	041000	041000

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Max Speed	Device	Comment
WPC	H507	0416C00000	0407	USB3	↳	Linksystem	
WPC	H502	0416C00000	0403	USB3	↳	Linksystem	
WPC	H503	0416C00000	0404	USB3	↳	Linksystem	
WPC	H504	0416C00000	0405	USB3	↳	Linksystem	
WPC	H505	0416C00000	0406	USB3	↳	10 Mbps USB Receiver	
WPC	H506	0416C00000	0407	USB3	↳	Linksystem	
WPC	H507	0416C00000	0408	USB3	↳	10 Mbps Magic Keyboard	
WPC	H508	0416C00000	040A	Internal	↳	10 Mbps BCM57152 Hub	
WPC	0307	0416C00000	0405	USB3	↳	Linksystem	
WPC	0302	0416C00000	040A	USB3	↳	Linksystem	
WPC	0303	0416C00000	0409	USB3	↳	Linksystem	
WPC	0304	0416C00000	040A	USB3	↳	Linksystem	

Das Tool spuckt ja ne Kext aus, ist diese ne Alternative zum Kext den ich vorher mit der shell erzeugt hab oder benötige ich beide?