

# Intel HD530 geht nicht (Monterey)

Beitrag von „griven“ vom 7. April 2023, 22:21

Bitte nochmal so testen [config.plist](#)

Der iMac17.1 SMBIOS ist auch nicht ideal für iGPU only Betrieb weil das Modell mit AMD Radeon Grafik kam...