

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „griven“ vom 12. April 2023, 07:58

[guckux](#) Nur so eine Idee, muss nicht funktionieren kann aber nicht schaden es zumindest mal zu testen, setz mal im Bereich UEFI -> Quirks den Quirk "ForceOCWriteFlash". Das beschriebene Fehlerbild klingt fast wie das was mein T430 auch hatte bzw. hat wenn der Quirk nicht gesetzt ist.