

Plötzlich kein WIFI mehr :-(BCM943602cs

Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 16. April 2023, 22:30

[griven](#) das habe ich bereits. Ganz vergessen zu erwähnen. Sry. Also OC 0.9.2 und den Quirk habe ich bereits getestet. Leider läuft das wifi damit auch nicht. Muss ich denn dann die DMAR Einträge unter ACPI aktivieren oder deaktivieren?