

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „F11“ vom 20. April 2023, 21:01

[Zitat von DSM2](#)

Zunächst einmal Flash folgendes Bios: [E7A20IMS.140.zip](#)

Dieses habe ich lediglich in Hinsicht auf alle notwendigen Settings angepasst, sprich einfach Flashen und im Bios nichts verstellen.

Bei dem Board habe ich alle USB Controller aktiviert, sprich alle USB 2.0 sowie 3.0 Controller können genutzt werden.

Sobald man jedoch alle Controller verbindet fiel mir auf, dass das Board anfängt die Ports auf einem der 2 internen USB 3.0 Header zu limitieren.

Der Header von dem die Rede ist, befindet sich hier auf dem Board:



Auch unter Windows trat das ganze auf, ist somit ein Hardware Spezifisches Limit und kein Hackintosh Problem.

Da man aber eigentlich auch nur einen Internen USB 3.0 Controller nutzt, solltest du damit eigentlich keine Probleme haben.


Die internen 2.0 Ports laufen ebenfalls problemlos und wurden in der Kext, die ich für das Board erstellt habe korrekt gemappt.

USB Maus/Tastatur falls Kabel gebunden, solltest du nur an den USB 2.0 Ports anschließen, Hintergrund ist der, dass diese nicht an den anderen Ports laufen wollen.

So ganz verstanden habe ich das ganze nicht, sehe das Problem auch in über 12 Jahren Hackintosh Geschichte zum ersten mal...

Ein USB 2.0 Stick läuft in allen Ports 3.0/3.1 Ports problemlos und daher liegt hier auch kein Mapping Problem vor.

Von den reinen USB 2.0 Ports befinden sich 4 in der I/O (Rot markiert im Bild) [opencore-2023-04-21-083916.txtEFI_1.zip](#)



Lad dir die Internet Recovery für Ventura runter, Image via balenaEtcher auf einen Stick wiederherstellen und deine EFI einsetzen, die ich dir per Privatnachricht zugeschickt habe,

anschließend Lan Kabel dran und via Boot Menü (F11) den Stick als Bootmedium auswählen, anschließend kann der Download/die Installation beginnen.

Da der Upload im Forum begrenzt ist, habe ich die Internet Recovery outgesourced...

Internet Recovery Ventura: <https://we.tl/t-OWrRdxCLhL>

balenaEtcher zwecks Image Wiederherstellung : https://github.com/balena-io/e...e01c90&s_id=1673114778326

balenaEtcher nach der Installation ausführen und das Internet Recovery Image auswählen, anschließend den Stick auswählen auf den das ganze soll...

Viel Spaß...

Die Maschine an sich macht was sie soll und ist ne feine Geschichte wenn man wenig Budget zur Verfügung hat...

Da ich die Hardware für die Hilfe erworben habe und jetzt nicht mehr benötige, kann das Board sowie CPU von mir erworben werden.

Bei Interesse einfach melden... hab das ganze für 159,32€ erworben und würde es für selbigen Preis wieder abtreten.

Also Board + CPU

PS: Paar Benchmarks (Stock)

iMacPro1,1

Geekbench 5 Score

1002	5616
Single-Core Score	Multi-Core Score


Geekbench 5.4.0 (64-bit) for macOS v20.0.0 (64-bit)

Result Information

User	0000
Upload Date	January 19, 2023, 10:05am
Views	3

System Information

System Information	
Operating System	macOS 12.1 (21D020)
Model ID	iMacPro1,1
Manufacturer	Apple Computer, Inc. (Apple Computer, Inc.)
Processor Information	
Name	Apple Core i7 4820K
Topology	1 Processor, 4 Cores, 12 Threads
Base Frequency	3.80 GHz
L1 Instruction Cache	32.0 KB x 6
L1 Data Cache	32.0 KB x 6
L2 Cache	256.0 KB x 6
L3 Cache	10.0 MB x 1
Memory Information	
Memory	16.00 GB (DDR3L 10666 MHz)



Edit: Wäre super wenn jemand von den Mods den Thread in die X99 Section verschieben könnte und den Threadnamen zu MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura ändern kann.

Vielleicht hat jemand von euch Zeit und Lust dazu... [kaneske](#) [griven](#) [grt](#) [al6042](#)

Alles anzeigen

[Zitat von MeO-Style](#)

So, es ist tatsächlich geschafft ... Ventura läuft makellos!!!

Mein System hat einen boost erlebt. Läuft schneller und die Grafik ist noch mal ne Ecke besser. Klasse ... viel Freude werde ich damit haben!



DSM2

Ich hab in meiner Laufbahn schon vieles erlebt und ich bin schwer zu beeindrucken. Doch eines möchte ich hier öffentlich los werden ... ohne Dich hätte ich vermutlich das System NIE zum Laufen gebracht. Doch, dass jemand mit so viel Leidenschaft bei den Hackintoshs drin hängt, kann man kaum glauben. Skill auf höchstem Niveau!!! Zu krass die Aktion, dass Du mal eben mein Board + CPU gekauft hast um mein Setup zum Laufen zu bringen und mir hierbei bestätigt hast, dass mein System noch etwas auf dem Kasten hat. In seiner Laufbahn lernt man viele kennen die Quatschen, doch Du bist definitiv ein Macher und das vom Feinsten. Sympathischer Kerl noch dazu!

Ja, manche werden an dieser Stelle denken "...Lobeshymnen, bla bla". Ich sag euch, wir kannten uns bis zu diesem Projekt nicht einmal und viele dürfen sich in Hinsicht Hilfsbereitschaft, sowie Hingabe eine verdammt dicke Scheibe bei Dir abschneiden, DSM2. Selbstlos hat er gehandelt. Einfach, weil Du bock drauf hattest ... so gut kann das Leben sein...

Meinen Hut, ziehe ich vor Dir ... Chapeau!!!

DANKE für alles, DANKE vom Herzen!!!

Alles anzeigen

Hello, @MeO-Style @DSM2

Could you help me with this: X99A Pro carbon, Core i7 6800K, RX570

I try many times but unable boot into. Ventura. (success with Big Sur)

(Tried iMacPro1,1/MacPro7,1)

[hackintosh-forum.de/attachment/207255/](https://www.hackintosh-forum.de/attachment/207255/)

Thanks