

32GB 3200mhz oder 40GB 2400mhz

Beitrag von „kenn00“ vom 23. April 2023, 09:41

hi, nun habe ich mal auf euren ratschlag gehört, allerdings kann ich die neuen modulen nicht auf 3200mhz takten.. mein PC bootet mit der Fehlermeldung "konfiguration konnte nicht übernommen werden, drücken sie ALT + L um die alte konfiguration zu laden" (auf Deutsch übersetzt)

Sobald ich auf 3000mhz takte gibt es auch nur Probleme, mein Hackintosh läuft extrem schlecht und langsam.

DRAM Voltage sogar auf 1,4 erhöht aber trotzdem will er NIE mit den 3200mhz booten.

Jemand von euch eine Idee ?

[Arstidir](#)

[KungfuMarek](#)

[ozw00d](#)

[Raptortosh](#)

Beste Grüße