

32GB 3200mhz oder 40GB 2400mhz

Beitrag von „kenn00“ vom 23. April 2023, 16:59

[Raptortosh](#)

ups, hab die module in jeweils SLOT 1 und SLOT 2 verbaut, müsste es mal mit SLOT 2 und SLOT 4 probieren, wieso macht das ein unterschied ?

würd mich echt mal interessieren !

und ja, ist ein z170a gaming pro carbon.

[KungfuMarek](#)

XMP profil war aktiviert, mehr als 3000mhz wurden aber nicht angezeigt.

settings hatte ich manuell eingestellt, läuft nämlich grad ohne XMP und nur auf 2800mhz, sobald ich auf 3000mhz gehen läuft alles nicht mehr so stabil.