

Hackintosh Ventura 13.3.1 - neue RX 6650 XT wird nicht erkannt !

Beitrag von „doebes“ vom 24. April 2023, 09:01

@[kenn00](#)

Nein der Hackintosh läuft auch ohne Boot - USB, ich habe die EFI auch in das System eingebaut. Funktioniert auch alles einwandfrei. Ich habe jetzt ein RX 5700 XT eingebaut die funktionierte sofort. Die RX 6650 XT habe ich zurück geschickt.

Danke für die zahlreichen Hilfen !