

fehlerhafte EFI

Beitrag von „Blinded4747“ vom 24. April 2023, 23:56

Moin Leute,

bin echt am verzweifeln, weil ich meinen Fehler nicht finde. Ich hänge bei der Installation von MacOS. Ich vermute stark das ich irgendetwas vergessen habe, obwohl ich den dortania guide mehrfach durchgegangen bin. Vielleicht erkennt ihr ja woran es scheitert. Ich hatte erst Ventura als System genommen, bin dann aber auf bigSur runter, weil ich dachte das es vllt daran liegt, auch ohne Erfolg. Fehlerlog und EFI-Ordner sind angefügt. Fehlerbehebung aus dem Guide hat auch nicht geholfen,,,

CPU: Ryzen 3600

Grafikkarte: RX5700 8GB

Mainboard: [MPG X570 GAMING EDGE WIFI](#)

16GB RAM 3000 Mhz

Mainboard Wifi-Karte ausgetauscht gegen ein Intel AX210

edit: Durch die EFI von Nortek läuft nun alles wunderbar! Falls es jemanden interessiert, meine Intel AX210 Wifikarte funktioniert nun auch mit der neusten Kext von <https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases> . Es ist noch die alpha mit ein paar Bugs aber funktionieren tut der Treiber.