


# macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von „Arkturus“ vom 26. April 2023, 15:56

auf dem HW-Desktop gibts gerade das Problem, dass angeblich der festgelegte Start-Schnappschuss mit dem aktuell gestarteten nicht übereinstimmt.



Alle Reparaturversuche mit FDP oder diskutil nützen nichts.

Hat jemand einen Workarround dazu?

Im FDP wird nur ein Schappschuss angezeigt. In der Erste Hilfe als auch diskutil werden 2 gezeigt. Anbei mal die Ausgabe vom Terminal

[diskutil.text.zip](#)

EDIT: Die EFI stand noch zum Teil auf der iGPU und iMac14,4, keine Ahnung was ich da beim Umbau auf die RX560 übersehen hatte, jedenfalls mit SMBIOS iMacPro1,1 ist alles wieder im Lot.