

Dell 7537 Big Sur 11.7.6 OC ohne Sound

Beitrag von „grt“ vom 9. Mai 2023, 17:34

ist, wenn meine glaskugel den korrekten durchblick ermöglicht hat ... btw... trag doch mal die technischen eckdaten des geräts in dein profil ein [cyber](#)



ein gerät der 4.generation, ein haswell. die brauchen definitiv die IRQ/TIMR/HPET - fixes für audio.



und noch eine bitte: in zukunft nicht mit rar, sondern mit zip komprimieren.