


Der Rechner startet mit OC nicht durch, obwohl alles richtig eingestellt ist


Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. Mai 2023, 17:53

Das Wetter hier bleibt wechselhaft und ich hab Zeit: Der Rechner läuft jetzt auch mit High Sierra, nur mit dem älteren Atheros-Kext.



Aber Mojave hat schon wieder den gleichen Start-Fehler. Brauch ich wohl doch noch die OC-Debug-Variante.

Auch mit FireWire hab ich die letzten Tage experimentiert: kann in OC zwar als mögliche Startplatte angegeben werden, startet aber nicht über die PCI-Karte.



Aber im Gegensatz zu meinen anderen Rechnern wird die FW-Karte hier auch unter Ventura erkannt, ist nur eben nicht zum Boot bereit.. Muss an Z170er und Z390er wohl irgendwo am PCI-BIOS liegen.