

Komisches verhalten mit externer Festplatte an

13.3.1(a) Ventura

Beitrag von „Maulwurf“ vom 16. Mai 2023, 14:11

Moinsen Leude....

Ausgangspunkt ist: Wenn meine 10 TB Externe HDD angeschlossen ist oder aber auch im Laufenden OS Betrieb angeschlossen wird per USB 3, dann:

passieren folgende Dinge.

Die Platte ist noch auf HFS+ Also Mac OS Extended (Journaled) Formatiert.

Ventura nutzt ja APFS.

1. Szenario: Wenn ich mal wieder vergessen habe die Platte auszumachen Komme ich garnicht in den Boot Picker.... Obwohl meine Interne Festplatte auf Number 1 in der Boot Reihenfolge steht.

Da gibt es dann ein paar zeilen Screen ausgabe.

Muss ich noch einen Screenshot anfertigen.

2. Szenario

Manchmal wird die platte nicht auf anhieb erkannt.

Heißt soviel ---> Ich stecke sie ein erstes mal an..... No Recognition

Ziehe dann USB raus und stecke erneut an ----> dann geht es. Allerdings friert dann Random die USB Maus ein. dann selbige auch nochmal raus und rein, dann geht es wieder.

Kennt jemand von euch so ein verhalten.....

Gibt es eventuell abhilfe?

Vielen Dank