

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 20. Mai 2023, 18:29

hallo [Hacky Mac](#) ,

du könntest die herstellerseite des boards aufsuchen und in die ram kompatibilitätsliste gucken, den riegel in einen anderen ramslot stecken-durchtesten, und oder auch dein bios soweit möglich aktualisieren..

und oder auch einen anderen pc mit dem riegel testen, ist der vielleicht defekt? - gucke mal zu memtest86 <https://memtest.org/>

oder auch auf einigen linux-cds, oder anderen boot- win-dos-pe cds vorhanden

- den z.b. +einen usb-stick + ventoy und ab dafür..

lg 😊