

Probleme mit BCM94360CS2 und Lenovo t460s

Beitrag von „andre1210“ vom 20. Mai 2023, 18:55

Hallo,

das eine Problem ist gelöst. Der M2 Adapter war tatsächlich fehlerhaft. Habe in einem anderen Thread gelesen, dass bei jemanden sogar 2 von 3 Adaptern defekt waren.

Der 2. funktioniert jetzt einwandfrei.