

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 20. Mai 2023, 20:29

dann ist es entweder das f9 oktober oder das f8er vom mai 2019, das f10k ist das letzte vor der gigabyte capsule.. das f9er sieht von den eckdaten aber wie das f10k aus- <https://www.gigabyte.com/Mothe...0/support#support-dl-bios> , inwiefern da ramkram ist kann ich dir so nicht sagen. habe es nicht in betrieb

lg 😊

edit- du hast auf dem foto einen 16gb riegel, nicht den rieger der -nicht- läuft, den 32gb riegel..