

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 20. Mai 2023, 20:53

wenn du so wie [bluebyte](#) schreibt ,

tatsächlich die 3er kombi verbaut hast- ist es keine gute wahl

lg 😊

edit "...Heute habe ich ein 32 GB Riegel dazugesteckt ..."

am anfang glatt verlesen,--ist und bleibt positiv ausgedrückt,suboptimal. was du machen kannst, dies aber mit den beiden 16ern sinniger ist, wäre-das du entweder den 32er alleine reinsteckst=kein dualchannel, oder die beiden 16er bitte mit einem slot abstand reinstecken=dualchannel