

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „Hacky_Mac“ vom 20. Mai 2023, 21:13

Am Anfang (2019) lief das System stabil mit nur einem 16GB Riegel. Ein Jahr später gesellte sich ein zweiter dazu.

Ich wundere mich das ein einziger 32GB nicht auch funzt..