

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „Hacky_Mac“ vom 21. Mai 2023, 15:44

Danke Sascha 😊

Hab gerade mal die zwei 16GB Klumpen rausgemacht und fotografiert.

Tatsächlich ist die Versionsnummer unterschiedlich; und auch die 15-Stellige Nummer darüber.

Hab ich einfach nur Glück gehabt, dass der Hacky mit diesen Riegeln funktioniert?

