

USB/Audio Device Probleme ab Thunderbolt Dock

Beitrag von „SchmockLord“ vom 24. Mai 2023, 19:10

Ich lad grad mal ein Video auf Youtube hoch, um euch das zu demonstrieren.

macOS Ventura 13.4. War aber auch schon davor.

Und ja ich hab die Leute von OWC schon kontaktiert. Bisher wussten die auch noch nicht weiter.

Es gibt für das Dock auch keine wirklichen Treiber, nur so ein Ejector Tool um SSDs vor dem Abstecken Abdocken zu können.

Hier das Video: <https://www.youtube.com/watch?v=zbpO2UdwoK4>