

# **USB/Audio Device Probleme ab Thunderbolt Dock**

**Beitrag von „SchmockLord“ vom 24. Mai 2023, 20:02**

Zumindest nicht auf dem Board mit einer Thunderbolt Karte.

An vorherigen Builds z.B. dem Z590i Vision D mit integriertem Thunderbolt schon. Und an allen anderen Rechnern mit Thunderbolt auch.

Und ja, 44.1 hab ich auch schon probiert. Auch schon verschiedene Bitraten.