

Nach OpenCore Patcher 0.6.7 bootet MBPro 2016 nicht mehr

Beitrag von „microsuck“ vom 7. Juni 2023, 11:44

Hi,

ich habe an meinem Unsupportet MBPro Ventura installiert und Anfang der Woche das Update 0.6.7 installiert. Nun bootet das MB und ich kann das Passwort eingeben. Dann kommt ein Ladebalken und dieser bleibt am Ende stehen. Auch nach ein paar Stunden kein Erfolg. Auch das Booten mit der EFI vom bringt kein Erfolg.

Jemand eine Idee? Gibt es eine Möglichkeit den RootPatch im Terminal auszuführen wenn ich vom Stick bootet?

Wollte ungern das System neu installieren.

Danke