

Probleme bei der Installation bzw. bei der Ersteinrichtung

Beitrag von „floklo4“ vom 8. Juni 2023, 22:11

[Zitat von bluebyte](#)

Anleitungen für Gigabyte Z490 gibt es wie Sand am Meer.

Okay, wenn du das sagst... Scheinbar kann ich kein Google nutzen, denn so richtig "gute" Anleitungen konnte ich nicht finden. Deinen letzten Satz könntest du dir auch sparen, denn ich hab kein Problem selbst aktiv zu werden. Einen Ansatzpunkt bekommen würde mir ja schon reichen...

Wie dem auch sei: Ventura ist installiert und ich konnte bis ins OS starten. Ich hatte gestern schon zwischen Tür und Angel die Firmware der i225 geändert, aber auch da erkannte das Recovery die Schnittstelle nicht. Ich bin jetzt den Weg über die AppleIntelI210Ethernet.kext + SSDT gegangen. Recovery meckerte nicht rum, Installation verlief problemlos. Einrichtung bis zum Desktop ging auch. Am Wochenende kann ich dann die Post-Install in Angriff nehmen. Danke bis hierher für die Tipps!