

GTX 980 Ti CSM Aktive bootet normal, aber mitangesteckten HDMI Freez

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 9. Juni 2023, 09:53

[Zitat von sido190](#)

Bootloader ist Clover, weil ich hatte einfach die schxxx voll, von OC.

Warum, weil du es mit OC nicht hinbekommen hast? Meinst du, mit einer fertigen EFI von tonymxxx klappt das jetzt besser, sieht nicht so aus.

Lade dir mal eine EFI von hier <https://www.olarila.com/topic/...with-clover-and-opencore/> und arbeite damit.