

Gigabyte Z390 I Aorus Wifi Pro i5 8500k Ventura install opencore-bluetooth problem

Beitrag von „escape“ vom 9. Juni 2023, 17:21

[Zitat von apfel-baum](#)

hallo [escape](#) ,

evtl. kannst du dich von diesem build inspirieren lassen, wäre allerdings opencore und ist etwa 9monate alt - <https://github.com/jake99x3/Gi...-Pro-WIFI-Hackintosh-EFIs>

lg 😊

Danke ich schau es mir an. Ich habe einen USB Stick mit Ventura vorbereitet und nach Anleitung die auxillary genutzt um das EFI folder zu generieren. Im ersten Durchlauf hat es sich immer an einer Stelle aufgegangen in der es um eine Port Abfrage zu gehen scheint. Mit Hilfe eines User efis mit dem gleichen Board habe ich es geschafft einen Schritt weiter zu kommen. Nun hängt es in einer Schleife während des Installationsprozess. Scheint es um Bluetooth zu gehen. Anhand eines Threads habe ich 3 Bluetooth kexte und das USB port mapping zustande gebracht. Aber es nützt leider nix. Ich Versuche Mal EFI und Log bereitzustellen .