

Erledigt

## neuer hackintosh /bootloader probleme?!

Beitrag von „r0b3rt™“ vom 22. Oktober 2011, 15:22

achso 😊 danke. Ich probier es sofort aus

Ich hab gedacht das geht über die Intel HD Grafics die in der CPU drin ist.  
Habe die ATI HD5450 eingebaut und muss jetzt rein theoretisch nur den kexts nachinstallieren? muss wieder mit iBoot starten um ins System zukommen, weil so ohne CD ist der selbe Fehler wie vorhin ich komm bis

Code

1. starting Darwin x86\_64

und dann startet er neu.