

Gigabyte Z390 I Aorus Wifi Pro i5 8500k Ventura install opencore-bluetooth problem

Beitrag von „escape“ vom 12. Juni 2023, 13:36

Festplatte bootet! Der Fehler war aber ein anderer. Ich habe das Verzeichnis anscheinend falsch angelegt. Im gegensatz zum USB stick mussten /boot und /OC direkt auf die EFI partition und nicht in einem folder /efi/boot und efi/oc