

kein platz für fenvi.....

Beitrag von „surfincool“ vom 12. Juni 2023, 14:11

hallo

also es ist eine dw1560 geworden...

ich hab soviel verschiedenes probiert....und ich habs glaub auch wieder zurückgebaut ... startet wieder schnell

irgendwie bin ich das überfordert....

was brauch ich an kexten....wo müssen die abgespeichert sein (oc0.92)

an welcher stelle müssen die stehen....ich verwende um die plist anzupassen immer OCAuxiliarytools.....bei Kernel/add????

was muß an bootargs mitgegeben werden

anbei mal meine plist

liebe grüße und danke für die mühe....nicht eilig bin bis Samstag weg....

danke

Eberhard